

Hos meg som eksempel er sida i dag slik:

The screenshot shows the main page of the Telespor website. The browser address bar displays 'http://www.telespor.org/main?25'. The page features a list of recent updates on the left, each with a date and a title, and links to 'vis' and 'slett' for each item. Below the list, there is a section for 'Besetning' (Occupancy) stating 'Du har 16 individ registrert i Telespor' with links for 'Vis i kart' and 'Vis i liste'. A search section follows, with a text input field and 'Søk' and 'Blank' buttons. At the bottom, there is a 'Varslinger og avvik' section indicating 'Ingen varslinger'. The footer shows '©2015 Telespor AS' and 'Side generert 07.07.15 09:26'.

Dato	Beskrivelse	vis	slett
29.09.14	Ny funksjonalitet	vis	slett
23.06.14	Ny serverfunksjonalitet	vis	slett
10.03.14	Nettbutikk	vis	slett
10.02.14	Mistet passordet?	vis	slett
15.01.14	Nå er tiden inne for å bestille batterier til 2014 sesongen	vis	slett
08.01.14	Prististe for våren 2014 er lagt ut på vår hjemmeside	vis	slett
19.12.13	IKKE oppgrader Google Maps på telefonen/nettbrettet	vis	slett
25.11.13	VIKTIG MELDING	vis	slett
12.11.13	Forbedring av kartside	vis	slett
15.10.13	Forbedring av kartutskrift på portalen	vis	slett
23.09.13	Boble i kart rett fra individlisten på siden av kartet	vis	slett
10.04.13	Mottak av nye enheter	vis	slett
04.03.13	Endringer på brukerportal	vis	slett

Altså i følge sida «oversikt» ingen alarmer.

Men i sida «besetningskart» har eg 3 raude stjerner, det er det som er rett!

The screenshot shows the map page of the Telespor website. The browser address bar displays 'http://www.telespor.org/map/stock?26'. The page features a topographic map on the left with various geographical features and place names. On the right, there is a list of points with checkboxes, all of which are checked. Below the list, there are several expandable menu items: 'Spor', 'Synlige individ', 'Tegnforklaringer', and 'Om kart'. The footer shows 'Karttjeneste levert av MapSolutions AS og ©Kartverket'.

<input checked="" type="checkbox"/>	00022
<input checked="" type="checkbox"/>	00404
<input checked="" type="checkbox"/>	00408
<input checked="" type="checkbox"/>	00408
<input checked="" type="checkbox"/>	11115
<input checked="" type="checkbox"/>	11286
<input checked="" type="checkbox"/>	11308
<input checked="" type="checkbox"/>	22016
<input checked="" type="checkbox"/>	22067

Men hugs å sjekka om du har rette innstillingar:

Innstillingane kan vera slike:

The screenshot shows the 'Konfigurering av besetning' (Configuration of crew) settings page in the Telespor web interface. The page is titled 'Innstillinger' (Settings) and has tabs for 'Generelt', 'Varsling', 'Samlingspunktvarsling', and 'Varslingsmottaker'. The 'Varsling' tab is selected. The settings are as follows:

Parameter	Value	Option
Id	4963	
Type	STOCK_DEFAULT	
Rapporteringsintervall	Hver 12. time	<input checked="" type="checkbox"/> Egendefinert
Maksimalt antall rapporter uten dekning	3	<input type="checkbox"/> Egendefinert
Timer uten bevegelse før varsling	4	<input checked="" type="checkbox"/> Egendefinert
Minimumsflytting (m) før varsling	25	<input checked="" type="checkbox"/> Egendefinert
Antall rapporter i beregning av minimumsflytting	1	<input checked="" type="checkbox"/> Egendefinert
Lyttevarighet etter UHF-medaljonger	Ingen lytting	<input checked="" type="checkbox"/> Egendefinert
Ventetid mellom UHF lyttinger	Ingen lytting	<input checked="" type="checkbox"/> Egendefinert

Buttons at the bottom: 'Lagre endringene' (Save changes) and '< Gå tilbake uten å lagre' (Go back without saving).

Footer: ©2015 Telespor AS, Side generert 07.07.15 09:19

Og ikkje minst må varslingsane vera innstilt slik: (Desse alarmane er utan lammenoder og samlingspunkti drift). Ved å haka av på «Web» skal alarmane koma opp på sida «oversikt».

The screenshot shows the 'Varslingsinnstillinger' (Alert settings) page in the Telespor web interface. The 'Varsling' tab is selected. The settings are as follows:

Alert Type	Active	Option
Bevegelsessensor i enhet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manglende rapport fra medaljonger	<input type="checkbox"/>	
Lav batterispenning	<input checked="" type="checkbox"/>	
Manglende rapport fra enhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Egendefinert
Varsling på minimumsflytting	<input checked="" type="checkbox"/>	
Både bevegelsessensorvarsling og minimumsflytting samtidig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Samlingspunktvarsling	<input type="checkbox"/>	

Varslingsmetode (Alert Method):

Alert Type	Web	E-post	SMS
Bevegelsessensor i enhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lav batterispenning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manglende rapport fra enhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varsling på minimumsflytting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Både bevegelsessensorvarsling og minimumsflytting samtidig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>